

# DIAGNOSTIC ET DÉPANNAGE D'UNE CLIMATISATION MONO-SPLIT SAMSUNG

30640 Beauvoisin | Gard (30)

ref : 20698



Fiche en ligne



Chantier réalisé en : 2020

## Diagnostic d'une climatisation mono-split SAMSUNG

Modèle intérieur : AQV12PSBN

Modèle extérieur : AQV12PSBX

Réalisation du diagnostic et essais

Diagnostic : problème carte unité extérieur + EEPROM

Contacte station technique pour validation et demande de référence des pièces



(5/5 pour 3 avis)

**Ets Clim Propre**

10 Lot Maguelone 30700

<http://www.clim-propre.fr>

[bruno.barlier@gmail.com](mailto:bruno.barlier@gmail.com)



**RÉSEAU**  
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr  
*Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires*