


DÉPANNAGE CLIMATISATION VRF MITSUBISHI (PRISE EN GIVRE)

13350 Charleval | Bouches du Rhône (13)

ref : 21508



Fiche en ligne



SBG Energies

Chantier réalisé en : 2021

Nous sommes intervenu pour un problème de chauffage sur une PAC : climatisation.

Après test et vérification , je suis arrivé à la conclusion que le tuyau des condensats était la cause de cette prise en givre , car il était en contrepente .

Quand le cycle de dégivrage démarre , le condensats reste en charge puis il givre et au prochain cycle comme il est bouché , l'eau ne peut plus s'évacuer .

pour régler le problème j'ai simplement remis de la pente .

Intervention réalisée par Mr Ohannessian



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires



(5/5 pour 20 avis)

SBG Energies

227 Avenue des Chasséens - za Avon 13120

<https://www.sbg-energies.fr/>
a.ohanness@gmail.com



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires