

FAIRE INSPECTER MON CONDUIT DE CHEMINÉE SUITE À L'INCENDIE

09000 Ganac | Ariège (09)

ref : 22225



Fiche en ligne



**ENSEM agence Lézat
sur Lèze**
05.61.69.21.14

Chantier réalisé en : 2021

Suite à un départ de feu sur un conduit de poêle, nous sommes intervenus pour réaliser une inspection vidéo.

Cette inspection a révélé que des anomalies de mise en œuvre étaient à l'origine d'accumulations de suie et donc du départ de feu.

Nous rappelons que **les conduits non conformes sont souvent dangereux...**

La cliente a eu la gentillesse de laisser notre technicien faire un trou dans son conduit maçonné afin de pouvoir ramoner ce dernier et faire son inspection vidéo.



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires



(5/5 pour 143 avis)

ENSEM agence Lézat sur Lèze

100 route de la Barthete 09210

05.61.69.21.14

<https://ensem.net/qui-sommes-nous/>
david@rsg-drigo.fr



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires