

DÉPANNER MON CHAUFFE-EAU SOLAIRE CLIPSOL PAR RSG DRIGO GROUPE ENSEM

31190 Auribail | Haute Garonne (31)

ref : 22817



Fiche en ligne



**ENSEM agence Lézat
sur Lèze**
05.61.69.21.14

Chantier réalisé en : 2021

Le client entendait un bruit de grognement inhabituel au niveau du circulateur du circuit solaire, sans échange concret de température entre ballon et capteurs.

Il a fait appel à nos services pour constater et résoudre cette problématique.

Un entretien réglementaire avec un contrôle et regonflage du vase d'expansion, remplacement du fluide caloporteur, et une purge du circuit à permis au système de refonctionner correctement.

Le client peut d'ores et déjà profiter du rayonnement solaire pour la chauffe de son ECS (eau chaude sanitaire).

Rendez-vous dans 3 ans pour sa prochaine révision



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

Avis client

Ceci par rapport à la facture, le vase d'expansion n'a pas été déposé mais la pose/dépose apparaît sur la facture. Le devis aurait du être plus clair, ceci est facturé car c'est du temps.....dixit le secrétariat. Dommage. Mais satisfait du travail effectué.

Guy S. 10/06/2021



(5/5 pour 142 avis)

ENSEM agence Lézat sur Lèze

100 route de la Barthete 09210

05.61.69.21.14

<https://ensem.net/qui-sommes-nous/>
david@rsg-drigo.fr



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires