

COMMENT ENTRETENIR VOTRE STATION DE FILTRATION UV POUR L'EAU DU CANAL DE PROVENCE

13080 Luynes | Bouches du Rhône (13)

ref : 24258



Fiche en ligne



Ets LB Energies

06.22.20.00.20

Chantier réalisé en : 2021

Mal ou jamais entretenue en dehors du changement des filtres, cette **station de filtration de l'eau et traitement de l'eau par UV** était totalement entartrée, y compris le récepteur carter en inox!!

Il a fallu plusieurs passages à l'acide et l'usage d'une brosse plastique tournante pour venir à bout du tartre sédimenté dans le carter, **par défaut d'entretien régulier du système de filtration de l'eau...**

Les joints ont été changés et graissés.

Pour rappel, il ne sert à rien de **changer la lampe Ultra Violet de votre filtration de l'eau** si vous ne vérifiez pas le tartre sur le tube cristal dans lequel la lampe est placée.

Le coût annuel de l'entretien d'une station de filtration UV est en général de 160 HT avec une TVA 10%



(5/5 pour 80 avis)

Ets LB Energies

1 rue René Caire 13080

06.22.20.00.20

<http://www.lbenergies.com>

burgat@lbenergies.com



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires