

REPLACEMENT BALLON D'EAU CHAUDE THERMOR

84450 Saint-Saturnin-lès-Avignon | Vaucluse (84)

ref : 34006



Fiche en ligne



Climatisation - Plomberie - Chauffage

Ets HCPC

Chantier réalisé en : 2023

Intervention de dépannage en urgence suite au percement du ballon d'eau chaude à Saint-Saturnin-lès-Avignon (84).

Remplacement du chauffe-eau défectueux par un chauffe-eau Thermor Stéatis. Dépannage plomberie à dans le Vaucluse, proche de Morières-les-Avignon.



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires



Climatisation - Plomberie - Chauffage




(5/5 pour 54 avis)

Ets HCPC

98 rue du Pélican 84270

sashcpc@gmail.com



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires