

ENTRETIEN RÉGLEMENTAIRE D'UN CHAUFFE-EAU SOLAIRE INDIVIDUEL PAR RSG DRIGO GROUPE ENSEM

31120 Pinsaguel | Haute Garonne (31)

ref : 34290



Fiche en ligne



**ENSEM agence Lézat
sur Lèze
05.61.69.21.14**

Chantier réalisé en : 2023

Spécialiste dépannage et entretien système solaire ALLIANTZ en Haute-Garonne 31 et en Ariège 09.

A PINSAGUEL (31), PREMIER ENTRETIEN DE CE CHAUFFE-EAU EN PLUS DE 11 ANS, ALORS QUE LA SOCIÉTÉ INSTALLATRICE A DÉPOSÉ LE BILAN 3 MOIS PLUS TARD.

Opération de révision générale, avec test du fluide caloporteur (glycol) puis regonflage du vase d'expansion et vérification des capteurs.

Après cette entretien, le système solaire ne sera révisé que dans 3 ans, fréquence habituelle entre deux maintenances.



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires



(5/5 pour 143 avis)

ENSEM agence Lézat sur Lèze

100 route de la Barthete 09210

05.61.69.21.14

<https://ensem.net/qui-sommes-nous/>
david@rsg-drigo.fr



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires