



ENTRETIEN POMPE À CHALEUR DAIKIN À QUISSAC (30)

30260 Quissac | Gard (30)

ref : 38242



Fiche en ligne



Chantier réalisé en : 2023

Entretien pompe à chaleur DAIKIN à Quissac dans le Gard (30)

UNITÉ INTÉRIEURE : EAVH16S23DA6V

UNITÉ EXTÉRIEURE : EPGA14DAV3

- Contrôle d'étanchéités des réseaux
- Vérification des performances (températures entrée et sortie d'eau)
- Vérification du fonctionnement général de l'ensemble de la PAC
- Nettoyage filtre à tamis
- Contrôle qualité de l'eau
- Contrôle fonctionnement des radiateurs avec caméra thermique
- Vérification des réglages et de la régulation
- Fourniture rapport d'intervention



(5/5 pour 3 avis)

Ets Clim Propre

10 Lot Maguelone 30700

<http://www.clim-propre.fr>

bruno.barlier@gmail.com



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires