


MON CHAUFFE-EAU SOLAIRE OKOFEN NE FONCTIONNE PLUS

09100 Saint-Amadou | Ariège (09)

ref : 42543



Fiche en ligne



**ENSEM agence Lézat
sur Lèze**
05.61.69.21.14

Chantier réalisé en : 2024

Que faisons-nous lorsque le chauffe-eau de notre cliente ne marche plus ou mal ?

Intervention à Saint-Amadou, en Ariège (09).

- En premier lieu, nous faisons une inspection générale afin de déterminer les éléments en défaut.
- Nous procédons ensuite à une vérification point par point afin de s'assurer que chaque composant fait bien son travail.
- Si un composant est en désordre, il est réparé ou remplacé.
- Ici nous avons effectué une modification hydraulique pour adaptation nouveau limiteur thermostatique et remplacement vase expansion sanitaire.

Après quelques heures de travail, l'installation est repartie pour quelques années.

NOUS CONSEILLONS AUX PROPRIÉTAIRES DE CHAUFFE-EAU SOLAIRE (CESI) DE FAIRE APPEL À NOUS TOUS LES 3 ANS POUR UNE UTILISATION OPTIMUM DE LEUR INSTALLATION.



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires



(5/5 pour 142 avis)

ENSEM agence Lézat sur Lèze

100 route de la Barthete 09210

05.61.69.21.14

<https://ensem.net/qui-sommes-nous/>
david@rsg-drigo.fr



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires