


DÉPANNAGE GAZ CLIMATISATION MULTI SPLIT DEFAUT E2 01

30640 Beauvoisin | Gard (30)

ref: 43178



Fiche en ligne



Chantier réalisé en : 2024

DEPANNAGE GAZ CLIMATISATION MULTI-SPLIT SAMSUNG À BEAUVOISIN DANS LE GARD (30)

- RÉFÉRENCE UNITÉ EXTÉRIEURE : AJ080FCJ4EH/EU
- RÉFÉRENCE UNITÉS INTÉRIEURES : AR12HSFFSAWKNET X1 + AR09HSSDBWKNEU X2

Dépannage réalisé :

- Contrôle fonctionnement et retrait code défaut (défaut toujours présent)
- Contrôles câblages unités intérieures et unité extérieure
- Remplacement carte unité extérieure + mise en place EEPROM
- Appairage entre unités intérieures et l'unité extérieure
- Essais



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires