

DÉSEMBOUAGE D'UN CIRCUIT DE CHAUFFAGE POMPE À CHALEUR HITACHI

40150 Soorts-Hossegor | Landes (40)

ref : 43900



Fiche en ligne



Ets Désemb

Chantier réalisé en : 2024

J'ai été sollicité dans la commune de Soorts-Hossegor (40150) dans le département des Landes (40) pour intervenir sur une pompe à chaleur air-eau Hitachi RASM 6NE présentant un défaut de circulation avec un code erreur A 70.

Après diagnostic, il a été déterminé que ce dysfonctionnement provenait de la corrosion interne de la bouteille de mélange en acier, provoquant la formation de paillettes métalliques. Ces débris ont obstrué la circulation du fluide dans le réseau, générant des pertes de performances sur les cassettes d'air soufflé.

Le désembouage a été réalisé avec succès, pour enfin injecter un inhibiteur de corrosion afin de protéger l'installation chauffage de la corrosion et autres phénomènes de boues.



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires



(5/5 pour 22 avis)

Ets Désemb

13 rue des Tonneliers 64100

<https://www.desemb-chauffage.fr/>
desemb.chauffage@gmail.com



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires