

FAIRE ENTRETENIR SON POÊLE À GRANULÉS RAVELLI

31600 Muret | Haute Garonne (31)

ref : 52449



Fiche en ligne



**ENSEM agence Lézat
sur Lèze**
05.61.69.21.14

Chantier réalisé en : 2025

L'entretien d'un poêle à pellets représente une dépense à prendre en compte lors de son achat. À l'inverse, les adeptes du poêle à bois perçoivent l'entretien d'un appareil à granulés comme « facile et peu salissant » par rapport aux bûches.

Ensem Lézat vous explique en détails comment bien entretenir votre poêle à pellets pour préserver sa performance et sa durée de vie.

L'entretien de votre poêle à granulés en 1 clic

Un défaut d'entretien du poêle entraîne une diminution de son rendement (encrassement de l'échangeur de chaleur), une mauvaise combustion (noircissement de la vitre) ou encore une obstruction du creuset (accumulation de cendres). Voici une vue rapide de l'entretien à effectuer :

** À faire réaliser par un professionnel*

Attention, la fréquence de nettoyage est celle généralement constatée mais elle peut varier d'un appareil à l'autre. Si l'entretien n'est pas fait selon la fréquence conseillée dans la notice, le fabricant n'est pas responsable de la détérioration des pièces (usage non conforme).



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

L'entretien régulier d'un poêle à pellets

Brasero (creuset) (tous les jours, 3 minutes) : Une accumulation de cendres au niveau du brasero peut boucher les trous qui amènent l'air de combustion. Le mauvais nettoyage du creuset est donc la principale cause d'un allumage raté.

Pour le nettoyer, il suffit d'extraire le brasero de son logement et d'aspirer les cendres. Il faut obligatoirement [un aspirateur adapté muni d'un filtre spécial](#) au risque de mettre hors d'usage votre aspirateur traditionnel. Les cendres doivent impérativement être froides (risque d'incendie). Les cendres peuvent être enlevées manuellement à l'aide d'une brosse métallique. On peut aussi utiliser une brosse métallique ronde montée sur une perceuse.

Avant de remettre le brasero, on aspire également la cavité située dessous. Le creuset devra être remis à plat sur son support de façon à ce que la bougie d'allumage soit bien en face du trou. Dans le cas contraire, une partie de la chaleur produite par la bougie se dissipe ailleurs et l'allumage des granulés ne peut pas se faire..

Vitre (tous les 2 jours, 3 minutes) : La vitre se nettoie toujours à froid pour éviter d'éventuelles fissures. Il n'est normalement pas utile de recourir à un produit d'entretien spécifique. Dans ce cas, il convient de vaporiser le produit sur le chiffon et pas directement sur la vitre. La plupart du temps, un simple chiffon doux et humide suffit.

Réservoir à granulés (tous les mois, 7 minutes) : Les poussières de bois générées par les granulés doivent être aspirées. Pour y accéder, on dévisse la grille de sécurité. Une autre solution consiste simplement à ne pas verser cette sciure dans le réservoir. Un internaute partage avec nous sa solution. Il utilise un seau spécial muni d'un tamis où les poussières tombent dans un double fond.

L'entretien annuel (par un professionnel)

Tous les ans ou toutes les 1500-2 000 heures de fonctionnement, un entretien en profondeur par un technicien est indispensable Cette opération peut demander une intervention logicielle (remise à zéro des heures de fonctionnement) et se fait généralement en même temps que le ramonage. Voici les opérations extraordinaires effectuées par le technicien qui devrait prendre au moins 2 heure. N'hésitez pas à demander combien de temps prend cette opération pour vous faire une idée de la qualité de la démarche du professionnel.

Nettoyage de l'extracteur des fumées : Le moteur d'extraction des fumées se présente sous la forme d'un « escargot » et doit être nettoyé en profondeur. Son accès se fait généralement en enlevant les parements latéraux. Il faut ensuite retirer les vis pour l'ouvrir en deux. Les cendres sont aspirées et le joint contrôlé.

Nettoyage du ventilateur tangentiel : Ce ventilateur assure la propulsion de l'air chaud dans la maison (dans le cas d'un poêle ventilé). Il arrive que des dépôts de poussières ou de cendres se logent sur ses pales. Cela peut provoquer un déséquilibre et être une source de bruit. Un entretien au pinceau au niveau des ailettes suffit.

Nettoyage approfondi : Du creuset, de la chambre de combustion, du corps de chauffe, de la bougie d'allumage et de son fourreau.

Merci à nos clients e leur confiance.





(5/5 pour 142 avis)

ENSEM agence Lézat sur Lèze

100 route de la Barthete 09210

05.61.69.21.14

<https://ensem.net/qui-sommes-nous/>
david@rsg-drigo.fr



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires