

DÉPANNAGE POÊLE À PELLETS INTERSTOVES

31310 Rieux-Volvestre | Haute Garonne (31)

ref : 53735



Fiche en ligne



**ENSEM agence Lézat
sur Lèze**
05.61.69.21.14

Chantier réalisé en : 2025

ENSEM Lézat est intervenue sur poêle à granulés PEGASO à Rieux Volvestre (31).

Le poêle à granulés **PEGASO** (modèle Vera 7) de notre client fumait. Ce qui peut être assez effrayant, il faut le dire !

David, notre spécialiste des poêles à granulés est donc intervenu chez ce client. Plusieurs facteurs peuvent faire que le poêle fume.

QUELLES PEUVENT EN ÊTRE LES CAUSES ?

- Taux d'humidité trop élevé (granulés humides)
- Manque d'air (arrivée bouchée)
- Conduit encrassé ou bistré
- Réglages d'air mal calibrés

COMMENT Y REMÉDIER ?

- Changer les granulés
- Nettoyer le brasero + chemin de fumée
- Faire vérifier/ramoner le conduit
- Ajuster les réglages (technicien recommandé)

Dans tous les cas, nous vous conseillons de faire appel à un professionnel qui saura comment vous venir en aide.



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

Merci à notre client pour son accueil et sa confiance.



(5/5 pour 142 avis)

ENSEM agence Lézat sur Lèze

100 route de la Barthete 09210

05.61.69.21.14

<https://ensem.net/qui-sommes-nous/>
david@rsg-drigo.fr



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires