

RÉPARATION D'UNE CLIMATISATION RÉVERSIBLE BI-SPLIT AIRWELL DE 15 ANS QUI NE FAISAIT PLUS DE CHAUD

84830 Sérignan-du-Comtat | Vaucluse (84)

ref : 54542



Fiche en ligne



Maintenance 3000

04 90 33 52 60

Chantier réalisé en : 2025

Nous avons été contactés par ce client car sa climatisation Airwell ne faisait plus de chaud.

Le système a été installé, il y a plus de 15 ans par un autre installateur. Le groupe extérieur sur lequel nous avons du intervenir était très haut mal gré les apparences. Nous avons du oeuvrer avec un camion nacelle afin de garantir la sécurité de nos techniciens et la qualité du travail à effectuer. Le système était en partie vidé de son gaz suite à un dudgeon qui ne faisait plus son office, le laissant s'échapper progressivement.

Travail effectué après diagnostic: récupération des fluides restants, refection du dudgeon mis en cause, mise sous épreuve du réseau, recherche d'éventuelles autres microfuites, recharge en R410A pour 1.4kg, et enfin remise en service.

Problème de chauffe ou de réfrigération sur vos climatisations, ou besoin d'un entretien en profondeur avec maintenance et vérifications?

N'hésitez pas à nous contacter.

Avis client



*Prestation réalisée dans un délai
raisonnable. Facturation conforme au
devis*

GILLES D. 01/01/2026



(5/5 pour 1 avis)

Maintenance 3000

719 Route de Carpentras 84320

04 90 33 52 60

<https://www.maintenance3000.fr/>
contact@maintenance3000.fr



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires