


RÉPARATION D'UNE FUITE SUR ARRIVÉE D'EAU

59000 Lille | Nord (59)

ref : 55944



Fiche en ligne



Duotherm
06 44 32 61 27

Chantier réalisé en : 2025

Suite à l'appel d'un syndic de copropriété, je suis intervenu en urgence pour un dégât des eaux lié à une fuite sur une arrivée d'eau dans un appartement.

Ce type de situation nécessite une réaction immédiate, car la fuite était conséquente et risquait de provoquer des dégradations importantes, notamment dans les logements situés en dessous. L'intervention consistait donc à localiser précisément la fuite, sécuriser l'installation et rétablir une étanchéité fiable dans les meilleurs délais afin de protéger l'ensemble de l'immeuble.

Le constat de départ était préoccupant : la fuite était active et difficile d'accès. L'arrivée d'eau se situait dans une cloison, derrière un tube d'évacuation en PVC, avec une trappe d'accès très petite, ce qui limitait fortement la visibilité et le champ d'action. Le besoin principal du client et du syndic était clair : stopper la fuite immédiatement, éviter toute propagation du dégât des eaux et trouver une solution durable malgré les contraintes techniques.

Grâce à une bonne communication téléphonique en amont, nous avons pu anticiper les besoins matériels et récupérer les raccords nécessaires chez notre fournisseur un vendredi en fin de journée. Cette préparation a permis d'intervenir efficacement sans perdre de temps. La réparation a ensuite été réalisée dans des conditions techniques complexes, permettant de stopper complètement la fuite et de sécuriser l'installation.

Cette intervention a permis d'éviter l'aggravation du sinistre, de protéger les logements situés en dessous et d'assurer la sécurité de l'installation d'eau. L'immeuble a ainsi pu passer le week-end sereinement, sans risque supplémentaire. Le propriétaire s'est montré particulièrement satisfait de la rapidité d'intervention et de la solution apportée.



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

Pour la suite, il est conseillé de rester attentif à toute trace d'humidité inhabituelle et de faire contrôler régulièrement les installations encastrées lorsque cela est possible. Une détection rapide permet souvent d'éviter des dégâts importants.

Nous remercions le client et le syndic pour leur confiance. Ce type d'intervention illustre l'importance d'une réaction rapide, d'une bonne préparation et d'une réparation réalisée dans les règles de l'art pour garantir une solution fiable et durable.

Duotherm

22 Rue Mangin 59493

06 44 32 61 27

<https://www.duotherm.fr/>
duotherm59@gmail.com



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires