

# CODE ERREUR (MESSAGE D'ERREUR) 529 : DÉFAUT DE COMBUSTION SUR CHAUDIÈRE HARGASSNER

31000 Toulouse | Haute Garonne (31)

ref : 58824



Fiche en ligne



Chantier réalisé en : 2026

Votre chaudière à granulés Hargassner vient de se mettre en sécurité ? Un écran rouge affiche le code erreur 529 accompagné du message : « *Défaut de combustion : les granulés n'arrivent pas au foyer ou l'allumage a échoué* » ?

Pas de panique. En tant que spécialiste dans la [distribution de pellets depuis 2006](#), notre entreprise [Pechavy Énergie Bois](#) vous aide à décoder ce message.

## Que signifie le code erreur 529 sur une chaudière Hargassner ?

Ce message indique probablement que la chaudière a tenté de démarrer ou de maintenir la combustion, mais que la sonde de température ou la cellule de contrôle n'a pas détecté de chaleur. Dans la grande majorité des cas, ce code traduit tout simplement un [manque de granulés](#) dans le foyer.

Selon le constructeur Hargassner, plusieurs facteurs peuvent expliquer ce défaut de combustion :

- **La trémie intermédiaire est vide** : le petit réservoir tampon de la chaudière n'a plus de combustible.
- **Une voûte de granulés s'est formée** : Les pellets se sont bloqués entre eux dans le silo (effet « pont »), empêchant leur écoulement vers le système d'aspiration ou de vis sans fin.
- **Présence de poussière ou d'un corps étranger** : un excès de fine (poussière de bois) ou un élément indésirable bloque le système.



**RÉSEAU**  
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr  
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

- **Problème mécanique ou technique** : la vis d'alimentation est bloquée, le transport des granulés ne se fait plus, le détecteur de niveau est défectueux ou l'allumeur n'a pas réussi à enflammer le pellet.

## Le scénario classique : manque de granulés et silo vide

Si votre installation fonctionne avec un système d'aspiration, le code 529 est souvent le point final d'un silo totalement vide. Vous observerez généralement cette séquence :

1. **Code 532** : *Temps de remplissage dépassé*. La chaudière a essayé d'aspirer des granulés depuis votre silo principal vers sa trémie intermédiaire, mais rien n'est arrivé.
2. **Code 529** : *Défaut de combustion*. La chaudière brûle ses toutes dernières réserves présentes dans la trémie, puis s'éteint faute de combustible.

## Les premiers réflexes à adopter

Avant de contacter votre technicien/installateur, vous pouvez effectuer quelques vérifications simples :

1. **Contrôlez le niveau de votre silo** : Reste-t-il du granulé ?
2. **Vérifiez l'absence de voûte** : Si le niveau semble bon mais que le réservoir est mal alimenté, tapotez doucement les parois de votre silo textile ou lissez la surface de votre silo maçonné pour casser une éventuelle poche d'air.
3. **Nettoyez la zone d'alimentation** : Si vous y avez accès en toute sécurité, assurez-vous que rien ne bloque la vis sans fin ou les buses d'aspiration.

## Silo vide en Haute-Garonne ? Commandez vos pellets chez Péchavy Énergie Bois

Si le verdict est sans appel et que votre silo est à sec, il est temps de planifier votre réapprovisionnement avec Péchavy Énergie Bois ! Basée dans le Sud-Ouest, notre entreprise [Péchavy Énergie Bois](#) est votre expert en distribution de [pellets en vrac](#) depuis 2006 en Haute-Garonne (31).

### POURQUOI CHOISIR NOS GRANULÉS DE BOIS EN VRAC PÉCHAVY ?

- **Double certification DIN+ et EN+** : Nos pellets respectent les normes européennes les plus strictes du marché et sont compatibles avec la plupart des marques de chaudières comme Hargassner, Okofen, Froling, etc.
- **Une logistique de pointe adaptée au vrac** : Nos camions-souffleurs dernière génération sont équipés de pesée embarquée et de systèmes d'aspiration de poussière pour chaque livraison.

## Besoin de commander vos granulés en urgence dans le 31 ?

Anticipez votre prochaine saison de chauffe ou réagissez dès les premiers signaux de votre chaudière. Les équipes de [Péchavy Énergie Bois](#) sillonnent la Haute-Garonne et les départements du Sud-Ouest pour vous garantir un approvisionnement rapide, local et performant.

Contactez-nous dès aujourd'hui pour obtenir un devis personnalisé pour votre livraison de pellets en vrac certifiés DIN+ et EN+ au 05 53 47 04 66 ou RDV sur notre site internet :





(5/5 pour 155 avis)

**Pechavy Energies Alternatives**

612 Avenue du Brulhois - ZI du Treil 47520

**05.53.47.04.66**

<https://www.granules-bois-pechavy.fr/>  
[amaury.mascot@pechavy.com](mailto:amaury.mascot@pechavy.com)



Propellet



Contrôle Conformité stockage fioul



FF3C  
FEDERATION FRANCAISE  
DES ENERGIES DES TERRITOIRES

