

# RAMONAGE D'UN INSERT AU BOIS INVICTA

37120 La Tour-Saint-Gelin | Indre et Loire (37)

ref : 59007



Fiche en ligne



**Ramonage Pil'Poêle -  
Flamme au Top**

Chantier réalisé en : 2026

Sur la commune de la Tour Saint Gelin petite commune bien au Sud de la Touraine je me suis rendu sur place pour effectuer le ramonage d'un insert INVICTA.

A mon arrivée j'ai constaté que cet insert n'était pas tout jeune. J'ai donc effectué le ramonage du tubage et en suivant j'ai effectué la vacuité du conduit grâce à ma caméra comme d'habitude. Cette inspection de fin de ramonage OBLIGATOIRE pour valider le ramonage, m'a permis de constater que le tubage avait été fortement endommagé par les années de ramonages effectués...ceci comme signifié à la propriétaire nécessiterait de la surveillance chaque année pour s'assurer de l'étanchéité du tubage.

Puis au moment de nettoyer la chambre de combustion, j'ai malheureusement dû réformer cet insert INVICTA. J'ai en effet constaté et montré au propriétaire que l'insert n'était plus étanche. Sur la partie du fond en bas à gauche en y apposant mon éclairage portatif, le faisceau de lumière réfléchissait sur le mur arrière de l'insert ! Et oui les années ont eu raison de cet insert et afin de pouvoir continuer à profiter de cette cheminée il leur fallait maintenant remplacer l'insert et en même temps le tubage endommagé !!



**RÉSEAU**  
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr  
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires



(5/5 pour 55 avis)

### **Ramonage Pil'Poêle - Flamme au Top**

5 bis rue du Petit Vaux 37800

<https://www.ramonage-pil-poele.fr/>  
[ramonage.pil.poele@gmail.com](mailto:ramonage.pil.poele@gmail.com)



**RÉSEAU**  
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr  
*Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires*