


# REPLACEMENT DE LA TÊTE DE COMMANDE D'UN ADOUCISSEUR D'EAU

45300 Dadonville | Loiret (45)

ref : 59041



Fiche en ligne



**Ets A.Ciret Chauffage  
Plomberie**  
**02.38.34.71.78**

Chantier réalisé en : 2026

Notre équipe Artisan Ciret est intervenue pour le remplacement de la tête de commande d'un adoucisseur d'eau devenue défectueuse afin de rétablir le bon fonctionnement du système de traitement de l'eau. La tête de commande est un élément essentiel de l'adoucisseur. Elle gère les cycles de régénération et assure le traitement efficace du calcaire présent dans l'eau.

## TRAVAUX RÉALISÉS

- Diagnostic complet de l'adoucisseur
- Contrôle de la tête de commande existante
- Dépose de la tête défectueuse
- Installation d'une nouvelle tête de commande adaptée
- Vérification des réglages et des paramètres de fonctionnement
- Contrôle du cycle de régénération
- Tests complets et remise en service de l'installation

## POURQUOI REMPLACER LA TÊTE DE COMMANDE

Une tête défectueuse peut empêcher la bonne régénération des résines et réduire considérablement l'efficacité de l'adoucisseur.

## RÉSULTATS APRÈS INTERVENTION

- Fonctionnement normal de l'adoucisseur rétabli



**RÉSEAU**  
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr  
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

- Régénération correctement programmée
- Traitement du calcaire optimisé
- Installation fiable et performante

#### ENGAGEMENT ARTISAN CIRET

- Diagnostic précis et intervention soignée
- Utilisation de pièces adaptées à l'installation
- Vérification complète du système
- Conseils pour l'entretien et la longévité de l'adoucisseur

*Chez Artisan Ciret, nous assurons l'entretien et le dépannage de vos équipements de traitement d'eau afin de garantir leur efficacité et leur durabilité.*

#### À QUOI SERT LA TÊTE DE COMMANDE D'UN ADOUCISSEUR D'EAU ?

La tête de commande pilote le fonctionnement de l'adoucisseur et gère les cycles de régénération des résines.

Elle permet de garantir un traitement efficace du calcaire présent dans l'eau.

#### QUELS SONT LES SIGNES D'UNE TÊTE DE COMMANDE DÉFECTUEUSE ?

L'adoucisseur peut ne plus se régénérer correctement, afficher des erreurs ou perdre en efficacité contre le calcaire.

Une consommation anormale de sel ou une eau plus dure peuvent également être constatées.

#### POURQUOI REMPLACER UNE TÊTE DE COMMANDE DÉFAILLANTE ?

Une tête défectueuse empêche le bon fonctionnement de l'adoucisseur et réduit ses performances.

Son remplacement permet de retrouver une eau adoucie et de protéger les installations contre le tartre.

#### COMMENT SE DÉROULE LE REMPLACEMENT DE LA TÊTE DE COMMANDE ?

Le technicien réalise un diagnostic, dépose la pièce défectueuse puis installe une nouvelle tête adaptée à l'équipement.

Les réglages et les cycles de régénération sont ensuite vérifiés avant la remise en service.

#### POURQUOI FAIRE APPEL À ARTISAN CIRET POUR CETTE INTERVENTION ?

Artisan Ciret réalise un diagnostic précis et un remplacement conforme aux recommandations du fabricant.

Nous vérifions également l'ensemble de l'adoucisseur afin de garantir son bon fonctionnement et sa longévité.





# Artisan CIRET



(4.5/5 pour 91 avis)

## Ets A.Ciret Chauffage Plomberie

2 rue de la Poterne Malesherbes 45330

**02.38.34.71.78**

<https://www.entreprise-ciret.com>

[direction.ciret45@gmail.com](mailto:direction.ciret45@gmail.com)

### Autres coordonnées :

2 rue de la Poterne Malesherbes

Tél : 02.38.34.71.78

### Autres coordonnées :

2 Avenue de Fontainebleau

Tél : 01.64.23.33.93



**RÉSEAU**  
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr  
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires