

NETTOYAGE DE SILO À GRANULÉS DANS LES LANDES (40) : COMMENT UN SIMPLE NETTOYAGE DE SILO A ÉVITÉ UNE PANNE DE CHAUDIÈRE OKOFEN À CAUSE DE TRACES D'HUMIDITÉ

40310 Gabarret | Landes (40)

ref : 59227



Fiche en ligne



PECHAVY
ENERGIE BOIS
Pechavy Energies
Alternatives
05.53.47.04.66

Chantier réalisé en : 2026

Avoir une chaudière à [granulés de bois](#) performante nécessite un combustible de qualité, mais aussi un espace de stockage impeccable.

Récemment, les équipes de [Péchavy Énergie Bois](#) sont intervenues à Gabarret, dans les Landes (40), pour [l'entretien complet d'un silo de stockage](#).

Découvrez les coulisses de cette intervention et pourquoi le [nettoyage de votre silo](#) est indispensable pour garantir la longévité de votre installation de chauffage.

Le contexte : Nettoyage d'un silo textile Okofen dans les Landes (40) par Péchavy

Notre client, situé à Gabarret (40), utilise des [granulés de bois en vrac](#) pour la production d'eau chaude sanitaire et le chauffage de son habitation. Son installation repose sur un **silo textile alimentant une chaudière de la marque Okofen**.

Pour assurer le bon fonctionnement de son système avant le [prochain remplissage](#), le client a fait appel à notre expertise [Péchavy Énergie Bois](#) pour réaliser une [vidange et un nettoyage complet](#).



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

Pourquoi faut-il nettoyer son silo à granulés tous les 2 ans ?

La [vidange](#) régulière d'un silo n'est pas une option, c'est une recommandation officielle d'European Pellet Council.

La règle d'or : Il est vivement conseillé d'effectuer un nettoyage complet du silo **1 fois tous les 2 ans** pour les installations dont la consommation annuelle est inférieure ou égale à 15 tonnes.

LES RISQUES D'UN SILO NON ENTRETENU

Au fil des livraisons, de la poussière de bois (fines) s'accumule naturellement au fond du silo et sur les parois. Si elles ne sont pas aspirées, elles peuvent comme ici s'accumuler et :

- Bloquer les systèmes d'alimentation (vis sans fin, aspiration).
- Diminuer le rendement de votre chaudière.
- Altérer la qualité des nouveaux granulés de bois livrés en vrac.

Focus sur l'intervention à Gabarret : L'œil d'expert de nos techniciens

Lors de l'intervention à Gabarret, notre technicien Yann a procédé à la [vidange complète](#) et à l'aspiration minutieuse des brisures de granulés présentes sur les parois, au fond du silo, ainsi que sur le matériel technique (système d'aspiration, conduits, vis sans fin).

Nettoyage de silo Okofen : des traces d'humidité présentes

C'est lors du contrôle visuel approfondi que l'intervention a pris tout son sens. Yann a remarqué des **traces d'humidité critiques** : les granulés de bois, au contact de l'eau, s'étaient totalement décomposés. Cette masse compacte bloquait déjà le système d'aspiration et la vis sans fin de la trémie de la chaudière.

Le verdict est sans appel : Sans ce nettoyage en profondeur, le futur remplissage en granulés de bois en vrac aurait été gâché. Les nouveaux pellets auraient absorbé cette humidité, entraînant une baisse immédiate de performance de chauffage et un risque de panne majeure de la chaudière Okofen.

Péchavy Énergie Bois : votre expert nettoyage silo de stockage dans le Sud-Ouest

Contactez dès aujourd'hui notre équipe Péchavy Énergie Bois pour planifier le nettoyage de votre silo de stockage au 05 53 47 04 66 ou RDV sur notre site internet :

www.pechavy-energie-bois.fr





(5/5 pour 155 avis)

Pechavy Energies Alternatives

612 Avenue du Brulhois - ZI du Treil 47520

05.53.47.04.66

<https://www.granules-bois-pechavy.fr/>
amaury.mascot@pechavy.com



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires