


RECHERCHE DE PANNE SUR UNE CHAUDIÈRE FIOUL

45300 Pithiviers | Loiret (45)

ref : 59615



Fiche en ligne



**Ets A.Ciret Chauffage
Plomberie**

02.38.34.71.78

Chantier réalisé en : 2026

Notre équipe Artisan Ciret est intervenue pour le dépannage d'une chaudière fioul présentant des problèmes d'alimentation et des dysfonctionnements de fonctionnement. Après un diagnostic complet, nous avons procédé au nettoyage de l'ensemble des filtres de l'installation. Malgré cette intervention, la panne persistait. Afin de confirmer l'origine du problème, un essai d'alimentation a été réalisé directement sur un bidon de fioul. Ce test a permis de démontrer que la chaudière fonctionnait parfaitement, confirmant que la crépine extérieure était défectueuse et empêchait une alimentation correcte en combustible.

TRAVAUX RÉALISÉS

- Diagnostic complet de la chaudière
- Contrôle du circuit d'alimentation en fioul
- Nettoyage de tous les filtres
- Essai de fonctionnement sur un bidon de fioul
- Confirmation du défaut de la crépine extérieure
- Remplacement de la crépine
- Tests de fonctionnement et remise en service

POURQUOI INTERVENIR RAPIDEMENT

Une crépine encrassée ou bouchée limite l'arrivée de fioul au brûleur, provoquant des pannes répétitives, des difficultés de démarrage ou un arrêt complet de la chaudière.



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

RÉSULTATS APRÈS INTERVENTION

- Origine de la panne confirmée
- Nouvelle crépine installée
- Alimentation en fioul rétablie
- Chaudière remise en fonctionnement normal

ENGAGEMENT ARTISAN CIRET

- Diagnostic précis avec essais de validation
- Recherche de panne méthodique
- Réparation adaptée à l'origine du problème
- Conseils pour l'entretien du circuit d'alimentation

Chez Artisan Ciret, nous privilégions un diagnostic fiable avant toute réparation afin d'identifier avec certitude l'origine de la panne et de garantir une intervention efficace et durable.

POURQUOI RÉALISER UN ESSAI SUR UN BIDON DE FIOUL ?

Cet essai permet de vérifier si la chaudière fonctionne correctement avec une alimentation en fioul indépendante.

Il confirme rapidement si la panne provient du circuit d'alimentation ou de la chaudière elle-même.

À QUOI SERT LA CRÉPINE EXTÉRIEURE SUR UNE INSTALLATION FIOUL ?

La crépine filtre les impuretés présentes dans le fioul avant son arrivée au brûleur. Lorsqu'elle est bouchée, elle limite le débit de fioul et peut empêcher la chaudière de fonctionner correctement.

POURQUOI LE NETTOYAGE DES FILTRES N'A-T-IL PAS RÉSOLU LA PANNE ?

Même avec des filtres propres, une crépine obstruée peut bloquer l'alimentation en combustible.

Un diagnostic complet est donc indispensable pour identifier la véritable cause du dysfonctionnement.

COMMENT CONFIRMER QU'UNE CRÉPINE EST DÉFECTUEUSE ?

Un essai d'alimentation sur un bidon de fioul permet de contourner la crépine.

Si la chaudière fonctionne normalement lors de ce test, cela confirme que la crépine est à l'origine de la panne.

POURQUOI FAIRE APPEL À ARTISAN CIRET POUR UNE RECHERCHE DE PANNE SUR UNE CHAUDIÈRE FIOUL ?

Artisan Ciret réalise des diagnostics précis avec des tests de validation afin d'éviter des remplacements inutiles.

Nous identifions l'origine exacte de la panne pour apporter une réparation fiable, durable et



économique.



Artisan CIRET



(4.5/5 pour 91 avis)

Ets A.Ciret Chauffage Plomberie

2 rue de la Poterne Malesherbes 45330

02.38.34.71.78

<https://www.entreprise-ciret.com>

direction.ciret45@gmail.com

Autres coordonnées :

2 rue de la Poterne Malesherbes

Tél : 02.38.34.71.78

Autres coordonnées :

2 Avenue de Fontainebleau

Tél : 01.64.23.33.93



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires