


REPLACEMENT DE MENUISERIE PVC DE CHEZ OUEVO, PLUS D'ISOLATION, MOINS DE FACTURE

33250 Pauillac | Gironde (33)

ref : 60907



Fiche en ligne



SOCOREMAT
06 74 93 80 99

Chantier réalisé en : 2026

Remplacement d'une porte de service vétuste par une porte Ouvéo — Pauillac (secteur Cissac-Médoc / Saint-Laurent- Médoc)

Nous sommes intervenus sur la commune de Pauillac , à proximité de Saint Laurent de Médoc , pour le remplacement d'une ancienne porte de service non étanche à l'air et à l'eau, par une nouvelle porte palière de la marque Ouvéo.

Un diagnostic précis avant intervention

Après avoir effectué les tests d'usage, notre équipe a conclu que le remplacement de la porte de service en PVC était nécessaire. Cette étape de diagnostic est essentielle : elle permet d'identifier avec certitude l'origine des défauts d'étanchéité avant toute intervention.

Une pose soignée, des matériaux de qualité professionnelle

Lors du remplacement de la porte en PVC de la marque Ouvéo, nous avons assuré l'étanchéité à l'aide de compriband de chez Tremco, garantissant une parfaite isolation contre l'air et l'eau.

Pendant la mise en place du dormant PVC, nous avons rectifié le calage à l'aide d'équerres de pose de chez Louineau, puis procédé à la pose de l'ouvrant avec un réglage minutieux des jeux, pour un fonctionnement régulier et durable.

L'étanchéité et les finitions intérieures et extérieures ont ensuite été réalisées avec du silicone Fa 101 de chez Illbruck, assurant un rendu net et une protection optimale dans la



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

durée.

Une livraison de chantier rigoureuse, en présence du client

Après le nettoyage final, et en présence de notre client, nous avons contrôlé les 4 points essentiels avant toute livraison de chantier :

- Ouverture / fermeture fluide
- Test d'étanchéité air / eau
- Aspect esthétique
- Serrurerie fonctionnelle

Cette méthode de contrôle systématique nous permet de garantir à chaque client une porte parfaitement posée, esthétique et durable.

Une porte palière ancienne, mal isolée ou difficile à manœuvrer ? Contactez nous — nous réalisons un diagnostic complet et vous proposons la solution la mieux adaptée à votre logement.

S
o
c
i
é
t
é

SOCOREMAT

ARTISANS TOUJOURS DANS LA COURSE



(5/5 pour 25 avis)

SOCOREMAT

12 Rue Madeleine Brès 33185

06 74 93 80 99

<https://www.socoremat.fr/>
contact@socoremat.fr



Amiante
Sous-Section 4



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires