


NETTOYAGE D'UN SILO BÂTI AVEC VIS SANS FIN EN FOND DE SILO

46260 Limogne-en-Quercy | Lot (46)

ref : 32505



Nettoyage d'un silo



Fiche en ligne



**SASU Marty
Plomberie**

Chantier réalisé en : 2020

Nettoyage d'un silo bâti avec vis sans fin en fond de silo

Lorsqu'un équipement de chauffage au granulé montre des signes de dysfonctionnement, l'origine du problème peut parfois se situer en amont, directement dans le système de stockage. Sur ce chantier réalisé à Limogne-en-Quercy (46260), SASU Marty Plomberie est intervenue pour restaurer des conditions de fonctionnement optimales grâce à un nettoyage complet et des améliorations ciblées du silo.

CONTEXTE DE L'INTERVENTION À LIMOGNE-EN-QUERCY

SILO bâti d'une capacité de 9 tonnes, parois en OSB. Silo existant depuis 7 ans, présence de poussière en quantité importante qui empêchait le bon fonctionnement de la chaudière PE1 20 kW FROLING.

TRAVAUX RÉALISÉS SUR LE SILO

- Nettoyage du silo.
- Pose d'un tapis anti-choc au fond du silo afin d'éviter que le granulé se brise lors de la livraison.
- Pose d'un dépoussiéreur.

RÉSULTAT : FIABILITÉ ET PERFORMANCE RETROUVÉES

Après intervention, le silo présente un environnement propre et adapté à la conservation du granulé. La réduction des poussières et l'installation d'équipements de protection contribuent à sécuriser l'alimentation et à préserver le bon fonctionnement de la



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

chaudière.

Vous rencontrez des problèmes d'alimentation en granulés ou souhaitez fiabiliser votre installation ? Contactez SASU Marty Plomberie pour bénéficier d'un diagnostic et d'une intervention professionnelle pour votre projet.



(5/5 pour 18 avis)

SASU Marty Plomberie

Gayfié 46260

martyplomberie46@gmail.com



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires