

RECHERCHE DE FUITE PAR PASSAGE DE CAMÉRA (PLACO ENDOMMAGÉ PAR L'HUMIDITÉ)

34400 Lunel-Viel | Hérault (34)

ref : 38372



Fiche en ligne



Ets SJ Thermic

Chantier réalisé en : 2023

Notre client avait besoin d'une recherche de fuite, il a aperçu des taches d'humidité dans son dressing à Lunel-viel, dans l'Hérault (34).

Après des tests d'humidité, nous avons réalisé un passage caméra et nous avons résolu l'énigme. Une visse du dressing a fini sa course dans la canalisation du lavabo.

Après la localisation nous avons repris le réseau et fermé le placo. Tout ça le même jour.

Avis client



Plombiers de confiance, très bonne communication et très réactif. Très satisfait du travail effectué.

Philippe V. 06/12/2023



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires



(4.5/5 pour 3 avis)

Ets SJ Thermic

403 Rue des Vautes 34980

contact@sjthermic.com



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires