

DÉPANNAGE D'UNE CHAUDIÈRE GAZ VIESSMANN - DÉFAUT BRÛLEUR

91150 Champmotteux | Essonne (91)

ref : 59039



Fiche en ligne



**Ets A.Ciret Chauffage
Plomberie**

02.38.34.71.78

Chantier réalisé en : 2026

Notre équipe Artisan Ciret est intervenue pour le dépannage d'une chaudière gaz Viessmann affichant un défaut brûleur, empêchant le bon fonctionnement du chauffage et de la production d'eau chaude. Après un diagnostic complet de l'installation, nous avons identifié une électrode défectueuse à l'origine de la panne. Son remplacement a permis de remettre la chaudière en service rapidement.

TRAVAUX RÉALISÉS

- Diagnostic complet de la chaudière
- Analyse du défaut brûleur
- Contrôle des organes d'allumage
- Vérification des sécurités
- Remplacement de l'électrode défectueuse
- Contrôle de la combustion
- Tests de fonctionnement et remise en service

POURQUOI INTERVENIR RAPIDEMENT

Un défaut brûleur empêche la chaudière de démarrer correctement et peut entraîner une absence totale de chauffage et d'eau chaude.

RÉSULTATS APRÈS INTERVENTION

- Défaut brûleur supprimé



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

- Chaudière remise en fonctionnement
- Chauffage et eau chaude rétablis
- Installation sécurisée et performante

ENGAGEMENT ARTISAN CIRET

- Diagnostic précis et intervention rapide
- Utilisation de pièces adaptées à l'installation
- Vérification complète de la chaudière
- Conseils pour prévenir les futures pannes

Chez Artisan Ciret, nous assurons le dépannage de vos chaudières gaz afin de garantir confort, sécurité et fiabilité de votre installation de chauffage.

QU'EST-CE QU'UN DÉFAUT BRÛLEUR SUR UNE CHAUDIÈRE GAZ VIESSMANN ?

Un défaut brûleur indique que la chaudière ne parvient pas à allumer ou à maintenir correctement la flamme.

Ce problème entraîne généralement l'arrêt du chauffage et de la production d'eau chaude.

QUEL RÔLE JOUE L'ÉLECTRODE DANS UNE CHAUDIÈRE GAZ ?

L'électrode permet l'allumage et le contrôle de la flamme lors du fonctionnement de la chaudière.

Lorsqu'elle est usée ou défectueuse, la chaudière peut se mettre en sécurité et afficher un défaut brûleur.

QUELS SONT LES SYMPTÔMES D'UNE ÉLECTRODE DÉFECTUEUSE ?

La chaudière peut avoir des difficultés à démarrer, s'arrêter de manière intempestive ou afficher un code erreur lié au brûleur.

Dans certains cas, elle ne produit plus ni chauffage ni eau chaude.

COMMENT SE DÉROULE LE DÉPANNAGE D'UN DÉFAUT BRÛLEUR ?

Le technicien réalise un diagnostic complet, contrôle les éléments d'allumage et vérifie les sécurités de la chaudière.

Si l'électrode est défectueuse, son remplacement permet généralement de rétablir le fonctionnement normal.

POURQUOI FAIRE APPEL À ARTISAN CIRET POUR CE TYPE DE PANNE ?

Artisan Ciret réalise un diagnostic précis afin d'identifier rapidement l'origine du défaut et d'effectuer la réparation adaptée.

Nous vérifions également l'ensemble de la chaudière pour garantir sécurité, performance



et fiabilité.



Artisan CIRET



(4.5/5 pour 91 avis)

Ets A.Ciret Chauffage Plomberie

2 rue de la Poterne Malesherbes 45330

02.38.34.71.78

<https://www.entreprise-ciret.com>

direction.ciret45@gmail.com

Autres coordonnées :

2 rue de la Poterne Malesherbes
Tél : 02.38.34.71.78

Autres coordonnées :

2 Avenue de Fontainebleau
Tél : 01.64.23.33.93



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires