

SÉCURISATION D'UNE CHEMINÉE FISSURÉE ET REMISE EN CONFORMITÉ DU CONDUIT

52240 Thol-lès-Millières | Haute Marne (52)

ref : 59063



Fiche en ligne



Ofen Energie

Chantier réalisé en : 2026

Sécurisation d'une cheminée fissurée à Thol-lès-Millières

Suite au constat d'une cheminée en brique fissurée, une dépose de la partie endommagée jusqu'au grenier a été réalisée afin de repartir sur une base saine et sécurisée.