



DÉBISTRAGE D'UN CONDUIT DE CHEMINÉE

52700 Consigny | Haute Marne (52)

ref : 59064



Fiche en ligne



Ofen Energie

Chantier réalisé en : 2026

Débistrage d'un conduit de cheminée à Consigny (52700)

UNE INTERVENTION INDISPENSABLE POUR SÉCURISER LE CONDUIT

Le bistre est un dépôt particulièrement inflammable qui se forme à l'intérieur des conduits de cheminée. Lorsqu'il s'accumule, il peut nuire au bon fonctionnement de l'installation et augmenter considérablement le risque de feu de cheminée.

Un débistrage mécanique permet d'éliminer efficacement ces dépôts durcis et de retrouver un conduit propre et sécurisé.

INTERVENTION EFFECTUÉE PAR OFEN ENERGIE

Intervention sur un conduit très chargé en bistre, un dépôt qui peut facilement s'enflammer et provoquer un feu de cheminée.

Nous avons réalisé un **débistrage mécanique rotatif**, un système très efficace pour décrocher les couches de bistre durcies et nettoyer le conduit en profondeur.

Résultat : un conduit dégagé, un tirage retrouvé et surtout une installation **nettement plus sécurisée**.

Vous constatez un conduit encrassé ou souhaitez sécuriser votre installation de chauffage ? Contactez Ofen Energie pour bénéficier d'un diagnostic et d'un débistrage professionnel adapté à votre cheminée et à votre conduit.



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires



(5/5 pour 4 avis)

Ofen Energie

16 Rue de l'Eglise 52700

ofen.energie@outlook.fr



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires