

DÉPANNAGE D'UNE CHAUDIÈRE À GRANULÉS HARGASSNER

91150 Étampes | Essonne (91)

ref : 59617



Fiche en ligne



**Ets A.Ciret Chauffage
Plomberie
02.38.34.71.78**

Chantier réalisé en : 2026

Notre équipe Artisan Ciret est intervenue pour le dépannage d'une chaudière à granulés Hargassner affichant un défaut de surintensité de la grille de décendrage. Après un diagnostic complet, nous avons contrôlé le mécanisme de décendrage ainsi que les différents composants de la chaudière. L'origine du défaut a été identifiée au niveau de la grille de décendrage, dont le fonctionnement était perturbé, entraînant une surintensité et la mise en sécurité de l'appareil.

TRAVAUX RÉALISÉS

- Diagnostic complet de la chaudière
- Analyse du défaut de surintensité
- Contrôle du système de décendrage
- Vérification de la grille de décendrage
- Déblocage et remise en état du mécanisme
- Contrôle des sécurités
- Tests de fonctionnement et remise en service

POURQUOI INTERVENIR RAPIDEMENT

Un défaut de surintensité sur la grille de décendrage peut empêcher le bon fonctionnement de la chaudière et provoquer son arrêt afin de protéger le moteur et les



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

composants mécaniques.

RÉSULTATS APRÈS INTERVENTION

- Défaut de surintensité supprimé
- Fonctionnement du système de décendrage rétabli
- Chaudière remise en service
- Installation fiable et sécurisée

ENGAGEMENT ARTISAN CIRET

- Diagnostic précis et intervention rapide
- Vérification complète des organes mécaniques
- Contrôle des sécurités de la chaudière
- Conseils pour l'entretien et la prévention des pannes

Chez Artisan Ciret, nous assurons le dépannage et l'entretien de vos chaudières à granulés Hargassner afin de garantir leur performance, leur sécurité et leur longévité.

QUE SIGNIFIE UN DÉFAUT DE SURINTENSITÉ DE LA GRILLE DE DÉCENDRAGE SUR UNE CHAUDIÈRE HARGASSNER ?

Ce défaut indique que le moteur de la grille de décendrage fournit un effort anormal pour fonctionner.

La chaudière se met en sécurité afin de protéger ses composants.

À QUOI SERT LA GRILLE DE DÉCENDRAGE ?

La grille de décendrage permet d'évacuer automatiquement les cendres issues de la combustion.

Elle contribue à maintenir une combustion efficace et un bon rendement de la chaudière.

QUELLES SONT LES CAUSES D'UN DÉFAUT DE SURINTENSITÉ ?

Un encrassement, un blocage mécanique ou une accumulation de résidus peuvent empêcher le bon déplacement de la grille.

Ces éléments augmentent l'effort du moteur et provoquent la mise en sécurité de la chaudière.

COMMENT SE DÉROULE LE DÉPANNAGE ?

Le technicien contrôle le mécanisme de décendrage, recherche l'origine du blocage, remet le système en état puis effectue des tests de fonctionnement.

L'ensemble des sécurités est également vérifié avant la remise en service.

POURQUOI FAIRE APPEL À ARTISAN CIRET POUR LE DÉPANNAGE DE VOTRE CHAUDIÈRE HARGASSNER ?

Artisan Ciret réalise un diagnostic précis et intervient rapidement pour remettre votre chaudière en fonctionnement.

Nous contrôlons l'ensemble de l'installation afin de garantir une réparation fiable, durable et un fonctionnement optimal.





Artisan CIRET



(4.5/5 pour 91 avis)

Ets A.Ciret Chauffage Plomberie

2 rue de la Poterne Malesherbes 45330

02.38.34.71.78

<https://www.entreprise-ciret.com>

direction.ciret45@gmail.com

Autres coordonnées :

2 rue de la Poterne Malesherbes

Tél : 02.38.34.71.78

Autres coordonnées :

2 Avenue de Fontainebleau

Tél : 01.64.23.33.93



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires