


RECHERCHE ET RÉPARATION D'UNE FUITE D'EAU DIFFICILE À LOCALISER

41290 Vievy-le-Rayé | Loir et Cher (41)

ref : 60814



Fiche en ligne



DAHURON

Dahuron Sarl
02 54 77 29 72

Chantier réalisé en : 2026

Notre entreprise de plomberie DAHURON SARL situé à côté de Vendôme est intervenue chez des particuliers à Vievy-le-Rayé (41290) pour rechercher une fuite d'eau dont l'origine était particulièrement difficile à déterminer.

La cliente avait été alertée par Vend'Ô d'une consommation d'eau anormalement élevée : en seulement quatre mois, la consommation enregistrée correspondait à environ une année de consommation habituelle. De son côté, la cliente avait également constaté un écoulement permanent dans le regard situé à l'extérieur de la maison. Le constat était assez curieux : dès que l'arrivée d'eau générale de l'habitation était coupée, l'écoulement dans le regard s'arrêtait également. Ces différents éléments confirmaient la présence d'une fuite sur le réseau d'eau, mais encore fallait-il parvenir à en localiser précisément l'origine.

Après une recherche approfondie, nous avons finalement découvert que la fuite provenait de la canalisation d'arrivée d'eau froide en cuivre enterrée sous le sol, au niveau du lavabo de la salle de bains. La particularité de cette installation expliquait pourquoi la fuite était restée totalement invisible. La canalisation d'eau froide se trouvait juste au-dessus d'une canalisation d'évacuation de gros diamètre, sans dispositif permettant de séparer les deux réseaux. L'eau sous pression s'échappant de la canalisation percée tombait ainsi directement dans le tuyau d'évacuation situé en dessous. Elle était ensuite évacuée vers le regard extérieur. Cela expliquait parfaitement pourquoi la cliente entendait continuellement de l'eau couler dans le regard, tout en ne constatant aucune arrivée d'eau apparente dans la salle de bains.

Une fois la fuite localisée, nous avons procédé à la réparation de la canalisation d'eau froide




RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

en cuivre afin de supprimer définitivement la fuite et la surconsommation d'eau. Après contrôle de l'installation et vérification de l'absence de nouvelle fuite, le sol a été rebouché au ciment. Le carrelage fourni par la cliente a ensuite été reposé, afin de remettre en état la zone qui avait dû être ouverte pour accéder à la canalisation.

Une recherche de fuite peut parfois réserver quelques surprises. Dans ce cas précis, c'est la configuration particulière des réseaux sous le sol qui permettait à la fuite de disparaître directement dans la canalisation d'évacuation, rendant sa localisation particulièrement délicate.



Dahuron Sarl

367 ALLEE DU PARC DE BEL AIR ZA DE
LA VALLEE ST LAURENT 41100

02 54 77 29 72

<https://dahuron.fr/>
contact@dahuron.fr



5111
plomberie
sanitaire
< 1000 m²



5211
Changement
de chaudière
gaz/fuel



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires