

DÉSEMBOUAGE D'UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE PAR POMPE À CHALEUR AVEC LE TRAITEMENT COROXYL

95000 Neuville-sur-Oise | Val d'Oise (95)

ref : 61208



Fiche en ligne



 **L'Atelier du Confort**
Confort thermique et performance énergétique

L'Atelier du Confort

Chantier réalisé en : 2026

Une pompe à chaleur ne fonctionne jamais mieux que le réseau qu'elle alimente. À Neuville-sur-Oise (95), l'entretien annuel d'une PAC air/eau Daikin Altherma 3 H HT a mis en évidence un circuit de chauffage fatigué : un radiateur percé au rez-de-chaussée, un vase d'expansion défectueux et une eau de chauffage chargée en boues. Plutôt que de traiter ces symptômes un par un, nous avons proposé une remise en performance complète de l'installation, réalisée en une journée d'intervention.

1. Remplacement du radiateur

Le radiateur percé du rez-de-chaussée a été déposé et remplacé par un modèle neuf, avant toute opération sur le réseau, pour travailler sur un circuit sain et étanche.

2. Vase d'expansion neuf

Un vase d'expansion défaillant fait varier la pression du circuit et fatigue l'ensemble de l'installation. Nous l'avons remplacé, puis réglé sa pression de gonflage en fonction de l'installation.

3. Désembouage complet du réseau

C'est le cœur de l'intervention :

- Injection d'un produit désembouant professionnel Coroxyl C3 pour décoller les



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

dépôts accumulés dans les radiateurs et les canalisations

- Raccordement d'une station de désembouage et rinçage dynamique, radiateur par radiateur
- Rinçage prolongé jusqu'à obtenir une eau claire, là où elle ressortait noire en début d'opération

4. Protection durable

Une fois le réseau propre, nous avons injecté un inhibiteur de corrosion Coroxyl C1. Il protège les métaux du circuit et limite la reformation des boues dans le temps.

Un confort retrouvé

- Une eau de chauffage propre qui circule librement jusqu'au dernier radiateur.
- Une PAC qui n'a plus à compenser un réseau encrassé.
- Un circuit protégé contre la corrosion pour les années à venir.
- Une installation à nouveau stable en pression et parfaitement étanche.



(5/5 pour 3 avis)

L'Atelier du Confort

30 Avenue Beauséjour 78500

<https://www.atelier-confort.fr/>
vincent@atelier-confort.fr



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires