ENTRETIEN DÉPANNAGE CHAUFFE EAU SOLAIRE BAXI RÉSISTANCE EN PANNE

31000 Toulouse | Haute Garonne (31) ref : 62406

Fiche en ligne

Alter Energies

05 61 98 56 91

Chantier réalisé en : 2026

Sur un chauffe eau solaire BAXI nous sommes intervenus pour dépanner la résistance électrique. Le ballon a été vidangé et nous avons changé la résistance.

En même temps nous avons réalisé l'entretien complet du chauffe eau solaire (vérification anode, glycol, pompe, sonde et rinçage de toute l''installation.

Sur ce chauffe eau solaire de plus de 15 ans, tout fonctionne et notre client peut profiter de l'énergie solaire au quotidien.

Alter Energies

★★★★★
(5/5 pour 39 avis)

Alter Energies
8 chemin Carnaval Zone Carnaval 31220
05 61 98 56 91

https://www.alterenergies.fr/
contact@alterenergies.fr

RGE Quali'Bois
RGE Quali'Sol
RGE Quali'Pv
Propellet
RGE Reconnu Garant Environnement
Artisan
RGE Chauffage+
CAPEB L'Artisanat du Bâtiment
Qualification SS4 Amiante Sous-Section 4
Artisan Référence
MAAF
Viessmann Proactif
OkoFEN Réseau Proéco Energies Installateur certifié
Installateur Hargassner Créateur de chaleur Qualifié
froling Réseau Proéco Energies Artisan certifié
Artisan Engagé Déchets
maprimerénov' Mieux chez moi, mieux pour la planète
Recharge Elec+
RGE Ventilation+
Les Pros du Désembouage Réseau Proéco Énergies
FFB Fédération Française du Bâtiment
Fronius System Partner